




Портативный Ультразвуковой Расходомер KATflow 150



www.katflow.nt-rt.ru

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КФ.08.150.01.РЭ



Предостережения

Инструкции и процедуры, содержащиеся в данном руководстве, предназначены только для квалифицированного персонала, их несоблюдение может повлечь смерть или серьезные травмы.

Нельзя проводить установку, сервисное обслуживание или иные процедуры, не описанные в данном руководстве.

На правильную и безопасную работу расходомера влияет правильная установка крепежных элементов. Не соблюдение приведенных инструкций может привести к утечке потенциально опасных газов и/или жидкостей.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.katflow.nt-rt.ru || эл. почта: ktf@nt-rt.ru

KATflow 150

Руководство по эксплуатации

Оглавление

Введение.....	5
1. Инструкция по безопасности, требования, гарантия, порядок возврата	6
1.1. Символы, используемые в данном руководстве по эксплуатации	6
1.2. Инструкции по безопасности	6
1.3. Гарантия	7
1.4. Порядок возврата	7
1.5. Законодательные требования	7
2. Инструкция по безопасности, требования, гарантия, порядок возврата	8
3. Установка	9
3.1. Распаковка и хранение	9
3.1.1. Распаковка	9
3.1.2. Хранение и консервация	9
3.1.3. Комплектация.....	9
3.2. Установка накладных датчиков	10
3.3. Место установки	10
3.4. Подготовка трубы.....	12
3.5. Варианты установки накладных датчиков и расстояния между ними.	13
3.6. Установка расходомера.	14
3.6.1. Габаритные размеры	14
3.6.2. Электрические соединения	15
3.7. Установка накладных датчиков.	16
3.7.1. Конфигурации установки датчиков на трубе.....	16
3.7.2. Акустический гель	16
3.7.3. Корректное расположение датчиков.....	17
3.7.4. Установка датчиков при помощи натяжной ленты	17
4. Работа.....	19
4.1. Включение/выключение	19
4.2. Клавиатура и дисплей.....	19
4.2.1. Функции клавиш клавиатуры.....	19
4.2.2. Функции дисплея	21
4.3. Мастер быстрой настройки	22
4.4. Измерения	24
4.4.1. Отображение основного рабочего значения (P3).....	24
4.4.2. 3-х строчный дисплей.....	25
4.4.3. Диагностические отображения	25
4.4.4. Накопители	25
5. Пусконаладка.....	26
5.1. Структура меню	26
5.2. Диагностика	31
5.3. Установки дисплея	31
5.4. Конфигурации выходов	31

5.4.1.	Последовательный интерфейс RS 232	31
5.4.2.	Последовательный интерфейс RS 485	31
5.4.3.	Аналоговый токовый выход 0/4 ... 20 мА.....	32
5.4.4.	Цифровой выход открытый коллектор	32
5.4.5.	Цифровой релейный выход	32
5.5.	Конфигурации входов	33
5.5.1.	PT100 входы.....	33
5.5.2.	Аналоговый токовый вход 0/4 ... 20 мА	33
5.6.	Измерение количества тепла (ИКТ)	33
5.7.	Измерение скорости звука (ИСЗ)	34
5.8.	Вычисления двухканального расхода (математические функции)	34
6.	Техническое обслуживание	34
7.	Возможные неисправности.....	35
8.	Хранение и транспортирование	36
9.	Сертификаты и разрешения	36
9.1.	Метрология.....	36
10.	Технические характеристики	37

Введение

В данном руководстве по эксплуатации приведены технические данные, описание устройства и принципа действия, а также сведения, необходимые для монтажа, правильной и безопасной эксплуатации ультразвукового расходомера KATflow 150 (далее – расходомер).

Прочтите его, пожалуйста, внимательно и следите за тем, чтобы строго выполнялись изложенные инструкции. Следование инструкциям поможет Вам многие годы без проблем использовать приобретенный прибор.

Обо всех недостатках в работе и конструкции расходомера, замечаниях и предложениях просим сообщать по адресу:

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Тел./факс: +7(843)206-01-48 (факс доб.0)

ktf@nt-rt.ru

www.katflow.nt-rt.ru

Желаем Вам успехов в работе.

1. Инструкция по безопасности, требования, гарантия, порядок возврата

1.1. Символы, используемые в данном руководстве по эксплуатации



Опасность

Этот символ обозначает внезапную опасную ситуацию, которая может привести к серьезной травме, смерти или повреждению оборудования. Там, где Вы повстречаете этот символ, не используйте оборудование, пока полностью не поймете природу опасности и не примете необходимые меры предосторожности.



Внимание

Этот символ обозначает важные инструкции, которые необходимо соблюдать, чтобы не сломать или не уничтожить прибор.



Поддержка

Там, где есть этот символ, обратитесь при необходимости к нам за поддержкой.



Примечание

Этот символ обозначает примечание или детальную подсказку

- Этот символ обозначает список

<BRK> Рабочие клавиши напечатаны жирным шрифтом и заключены в угловые скобки.

1.2. Инструкции по безопасности

- Не устанавливайте, не эксплуатируйте и не обслуживайте расходомер, не прочитав, не поняв или не последовав приведенным данным инструкциям по безопасности, иначе может произойти травмирование или поломка оборудования.
- Внимательно изучите руководство по эксплуатации перед установкой оборудования и запомните их.
- Следуйте предупреждениям, примечаниям и инструкциям, указанным на упаковке оборудования и в руководстве по эксплуатации.
- При питании оборудования от сети должно быть обеспечено его защитное заземление.
- Соблюдайте инструкциям по распаковке и хранению, чтобы не повредить оборудование.
- Устанавливайте оборудование и соединительные кабели надежно и безопасно в соответствии с указаниями на месте.
- Если оборудование не работает нормально, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями по поиску и устранению неисправностей или обратитесь за помощью к представителю компании KATRONIC TECHNOLOGIES LTD.

1.3. Гарантия

- Гарантия распространяется на расходомеры KATFLOW на срок и на условиях, предусмотренных в договоре купли-продажи, при условии, что оборудование было использовано по назначению и эксплуатировалось в соответствии с инструкциями, описанными в настоящем руководстве по эксплуатации. Использование KATFLOW не по назначению сразу же приводит к отмене данных гарантий.
- Ответственность за правильность применения расходомера лежит полностью на пользователе оборудования. Неправильная установка или работа с прибором может привести к утере гарантии.
- Пожалуйста, учтите, что прибор не содержит заменяемых пользователем частей внутри оборудования. Любой неавторизованный ремонт прибора ведет к отмене гарантии.

1.4. Порядок возврата

- 1.4.1. Если произойдет поломка в течении гарантийного срока, прибор можно вернуть авторизованному представителю компании KATRONIC TECHNOLOGIES LTD. - ООО «ИННОТЕХ».
- 1.4.2. Прежде чем передавать на поверку, калибровку или ремонт расходомер в ООО «ИННОТЕХ», необходимо выполнить следующие процедуры:
 - удалить все остатки нефти, парафина, солей, асфальтенов и других механических частиц с поверхностей расходомера. Это особенно важно, если вещества опасны для здоровья, например, воспламеняющиеся, токсичные, щелочные, канцерогенные и т.д.
ВНИМАНИЕ! Расходы на утилизацию отходов и лечение травм вследствие ненадлежащей очистки несет собственник расходомера.
 - приложить к расходомеру Паспорт с внесением записей в таблицу 4 о движении расходомера при эксплуатации.

1.5. Законодательные требования

CE marking

Расходомер разработан с учетом требований безопасности в соответствии со звуковой технической практикой. Он был проверен на заводе и был отгружен в состоянии безопасном для работы. Оборудование соответствует уставным требованиям директивы ЕС и соблюдения действующих правил и стандартов для электрической безопасности EN 61010 и электромагнитной совместимости EN 61326.

2. Инструкция по безопасности, требования, гарантия, порядок возврата

Накладной время-пролетный ультразвуковой расходомер

KATflow 150 – портативный, работающий на аккумуляторных батареях, ультразвуковой расходомер, измеряющий расход жидкостей в напорных трубопроводах при помощи накладных датчиков. Измерение расхода можно проводить без остановки работы трубопровода и без изменения его конфигурации. Накладные датчики легко устанавливаются на внешнюю поверхность трубы. Для измерения расхода KATflow 150 использует ультразвуковые сигналы с использованием так называемого время пролетного метода.




Рисунок 2-1 Конфигурация накладного ультразвукового расходомера

Принцип измерения

Первый преобразователь, установленный на одной стороне трубы, излучает ультразвуковые сигналы, отражаемые от противоположной стороны трубы и принимаемые вторым преобразователем. Ультразвуковые сигналы подаются поочередно по направлению потока и против него. Поскольку среда, в которой проходит сигнал, движется, время прохождения сигнала в среде по направлению течения короче, чем время прохождения против течения. Измеряется временная разность прохождения ΔT , которая позволяет определить среднюю скорость потока в месте прохождения сигнала. Затем, путем коррекции профиля потока, определяется средняя скорость потока во всем сечении, которая пропорциональна объемному расходу.




Рисунок 2-2 Времяпролетный принцип измерения

3. Установка

3.1. Распаковка и хранение

3.1.1. Распаковка

При распаковывании расходомера необходимо соблюдать меры предосторожности и следовать всем надписям и предупреждениям перед тем как открывать. Затем необходимо выполнить следующий порядок:

- Распаковывайте расходомер в сухом помещении.
- Обращаться с расходомером необходимо бережно и не оставлять в помещении, где есть вероятность его удара.
- При использовании ножа для распаковки расходомера не повредите расходомер или кабели.
- При распаковывании кабелей датчиков возможно понадобится подходящее грузоподъемное оборудование, поскольку длинные кабели могут быть достаточно тяжелыми.
- Необходимо сравнить содержимое упаковки со списком комплектности и в случае недостачи сообщите незамедлительно.
- Упаковка оборудования и содержимое необходимо проверить на наличие повреждений во время транспортировки. При их нахождении, немедленно сообщить об этом.
- Продавец не несет ответственности при получении повреждений или травм во время распаковки расходомера.
- Ненужный упаковочный материал должен быть либо отдан на переработку или надлежащим образом утилизирован.

3.1.2. Хранение и консервация

Если требуется хранение или консервация, необходимо хранить расходомер и датчики:

- В сохранном месте,
- Вдалеке от воды или вредных окружающих условий,
- Так, чтобы избежать повреждения,
- Небольшие детали необходимо сложить вместе в мешочки или небольшие пластиковые боксы для предотвращения их потери.

3.1.3. Комплектация

Как правило, расходомер поставляется в следующей комплектации (пожалуйста, уточните комплектность, сравнив с прилагаемым списком):

- Передатчик расходомера KATflow 150
- Накладные датчики (одна пара – для одноканального применения, две пары – для двухканального)
- Кабель для присоединения к датчикам
- Набор для установки датчиков
- Акустический гель
- Руководство по эксплуатации
- Проектная документация и/или документация по применению во взрывоопасных зонах
- Калибровочный сертификат (опция)
- Датчики для температурных измерений (опция)

3.2. Установка накладных датчиков

Правильный выбор места установки накладных датчиков – необходимое условие достижения достоверных результатов измерений и высокой точности. Измерение необходимо проводить на участке трубы, которая прозрачна для ультразвукового излучения (см. Акустическую Прозрачность), и где полностью сформирован осесимметричный профиль потока (см. длины прямолинейных участков).

Правильная установка преобразователей – важнейшее условие безошибочных измерений. Это гарантирует, что сигнал будет принят при оптимальных условиях и оценен правильно. Из-за большого разнообразия применений и различных факторов, влияющих на измерение, не существует стандартного решения по позиционированию преобразователей.

На правильную позицию преобразователей могут повлиять следующие факторы:

- Диаметр, материал, покрытие, толщина стенки и форма трубы
- Протекающая в трубе среда
- Наличие пузырьков газа и твердых частиц в среде.

Убедитесь, что температура в точке измерения находится в диапазоне рабочих температур преобразователей (см. техн. характеристики в Приложении).

Акустическая прозрачность

Акустическая прозрачность присутствует, если расходомер способен принимать излученные ультразвуковые сигналы. Сигналы затухают в материале трубы, в среде и при каждом отражении и взаимодействии. На затухание сигнала очень сильно влияет внутренняя и наружная коррозия трубы, твердые частицы и пузырьки газа в среде.

Прямолинейные участки трубы

Достаточные длины привходящих и исходящих прямолинейных участков трубы в точке измерения гарантируют осесимметричный профиль потока в трубе для получения хорошей точности измерения. Если в точке измерения нет необходимых прямолинейных участков, измерение можно проводить, но с большей погрешностью.

3.3. Место установки




Выберите место установки в соответствии с *Таблица 3-1* и постарайтесь избежать измерений

- поблизости деформаций и дефектов на трубе,
- рядом со сварными швами,
- возле мест, где могут быть отложения в трубе.


Для горизонтальной трубы:

Выбирайте точку измерения таким образом, чтобы звуковые волны от преобразователей распространялись в трубе в горизонтальной плоскости. Твердые частицы, которые оседают на дне трубы и газовые карманы, образующиеся сверху не будут влиять на прохождение сигнала.



Свободные участки трубы на входе и выходе

Выбирайте точку измерения на участке, на котором труба не может быть незаполненной.

**Вертикальная труба:**

Выбирайте точку измерения на участке трубе, где жидкость течет вверх. Труба полностью заполнена.




Таблица 3-1 Рекомендации по выбору места установки датчиков




В Таблица 3-2 приведены примеры рекомендуемой длины прямого участка трубы для случаев, когда источники возмущения находятся на входе и на выходе от места измерения.

Источник возмущения: 90 °- колено


На входе

$L \geq 10 D$




На выходе

$L \geq 5 D$

**Источник возмущения: 2 x 90 °-колена в одной плоскости**


На входе

$L \geq 25 D$



На выходе

$L \geq 5 D$


**Источник возмущения: 2 x 90 °-колена в разных плоскостях**

На входе

$L \geq 40 D$

На выходе



$L \geq 5 D$



Источник возмущения: Т-соединение


На входе

$L \geq 50 D$



На выходе


$L \geq 10 D$



Источник возмущения: диффузор


На входе

$L \geq 30 D$



На выходе


$L \geq 5 D$



Источник возмущения: редуктор


На входе

$L \geq 10 D$



На выходе


$L \geq 5 D$



Источник возмущения: задвижка


На входе

$L \geq 40 D$



На выходе

$L \geq 10 D$



Источник возмущения: насос

На входе

$L \geq 50 D$




Таблица 3-2 Рекомендуемые расстояния от источников возмущения

3.4. Подготовка трубы



- Очистите участок трубы, где будут располагаться датчики от грязи и пыли.
- Удалите вздувшуюся краску и ржавчину проволочной щеткой или напильником.

Хорошо прилегающую краску удалять не обязательно, если расходомер показывает достаточный уровень мощности сигнала.

3.5. Варианты установки накладных датчиков и расстояния между ними.

Зеркальный режим

Наиболее частый способ установки датчиков – Зеркальный режим, также известный как V-режим (см. *Рисунок 3-1*, эскиз (1)). В этом режиме ультразвуковой сигнал дважды проходит через среду (2 прохода). Зеркальный режим – наиболее удобный метод установки, так как расстояние между преобразователями можно легко измерить и датчики можно прекрасно совместить. Этот метод необходимо применять всегда, когда это возможно.

Диагональный режим

Альтернативный способ установки (см. *Рисунок 3-1*, эскиз (3)) – это Диагональный режим (Z-режим). В этом режиме сигналы проходят через среду однократно. Этот метод часто используется для больших труб, где может быть сильное затухание сигнала.

Возможны вариации Зеркального и Диагонального режимов при увеличении числа проходов через среду. Любое четное количество проходов требует установки датчиков на одной стороне трубы, в то время, как при нечетном количестве проходов датчики надо устанавливать на противоположных сторонах трубы. Обычно для маленьких труб применяются такие способы установки датчиков как четырехпроходные (W-режим) или трехпроходные (N-режим) (см. *Рисунок 3-1*, эскиз (2)).




Рисунок 3-1 Способы установки датчиков и измерение расстояний

Расстояние между датчиками



Расстояние между датчиками измеряется между торцами, смотрящих друг на друга, как показано на *Рисунок 3-1*. Оно автоматически рассчитывается расходомером на основании введенных параметров наружного диаметра трубы, толщины стенки трубы, толщины и материала покрытия, среды, рабочей температуры, типа датчиков и выбранного числа проходов сигнала.

На маленьких трубах возможно отрицательное расстояние между датчиками $A < 0$, если выбран диагональный режим (см. *Рисунок 3-1*, эскиз (3)). Отрицательное расстояние может быть рассчитано и в зеркальном режиме, но невозможно. В таких случаях используйте диагональный режим или большее число проходов.

3.6. Установка расходомера.

3.6.1. Габаритные размеры

KATflow 150 – это прибор, устанавливаемый на стену, при помощи винтов и стеновых дюбелей в соответствии с рисунком.

Габаритные размеры расходомера





Рисунок 3-2 Габаритные размеры KATflow 150

Трафарет сверловки отверстий в стене



Убедитесь, что температура окружающей среды находится в пределах -10 ... 60 °C, установленной для расходомера.

3.6.2. Электрические соединения

Электрические соединения



Пожалуйста, учтите, что поскольку устройство питается от сети, оборудование должно быть защищено подходящего размера выключателями и автоматами.




Рисунок 3-3 Схема электрических соединений расходомера KATFlow 150

3.7. Установка накладных датчиков.

Перед установкой датчиков

- Необходимо определиться с местом установки,
- Необходимо выбрать метод установки,
- Расходомер должен быть механически и электрически установлен,
- Датчики должны быть присоединены к передатчику.

В зависимости от используемого метода установки датчиков (V или Z- режим), накладные датчики устанавливаются либо с одной стороны трубы (Зеркальный режим) либо с противоположных сторон трубы (Диагональный режим). Расстояние между датчиками рассчитывается расходомер по введенным параметрам трубы.

3.7.1. Конфигурации установки датчиков на трубе




Рисунок 3-4 Конфигурации установки датчиков на трубе

3.7.2. Акустический гель

Для обеспечения акустического контакта между трубой и датчиками нанесите полоску акустического геля вдоль осевой линии контактной площади датчиков.




Рисунок 3-5 Нанесение акустического геля

3.7.3. Корректное расположение датчиков




Рисунок 3-6 Корректное расположение датчиков

Всегда располагайте пару преобразователей таким образом, чтобы их свободные торцы смотрели друг на друга.



На верху преобразователей выгравированы разные рисунки. У правильно установленных преобразователей рисунки формируют вместе стрелку. При этом кабели отходят от преобразователей в разные стороны.

Позже стрелка вместе с отображенным измеренным значением помогут определить направление потока.

Расстояние между датчиками автоматически рассчитывается расходомером на основе введенных параметров диаметра трубы, толщины стенки, материала покрытия и его толщины, среды, рабочей температуры, типа датчиков и выбранного числа проходов сигнала.

3.7.4. Установка датчиков при помощи натяжной ленты




Рисунок 3-7 Установочные металлические ленты

- Отрежьте натяжную ленту подходящей длины.
- Протащите примерно 2 см натяжной ленты через прорезь в зажиме и оберните ее обратно, чтобы зафиксировать ленту в зажиме.
- Проложите другой конец натяжной ленты в паз на верхней поверхности преобразователя.
- Нанесите акустический гель на контактную поверхность преобразователя.
- Установите датчик на подготовленную секцию трубы.
- Удерживайте зажим на преобразователе одной рукой и оберните ленту вокруг трубы.

- Натяните натяжную ленту и направьте свободный конец через зажим так, чтобы рейферный захват зацепился. Слегка затяните винт зажима.
- Аналогично установите второй датчик.
- Надежно прижмите датчики к трубе.
- Не должно быть газовых карманов между поверхностью преобразователей и стенкой трубы.
- Нанесите акустический гель на контактную поверхность преобразователя.
- При помощи рулетки установите расстояние между датчиками, предложенное расходомером.





Рисунок 3-8 Установка датчиков при помощи натяжных лент и зажимов

	Цифробуквенный ввод: G H I 4 <	Q ₋ = Вывод значения отрицательного сумматора
	Цифробуквенный ввод: J K L 5 >	
	Цифробуквенный ввод: M N O 6 \$	Q ₊ = Отображение значения положительного сумматора
	Цифробуквенный ввод: P Q R S 7	Переключение мультиплексора (для многоканальных функциональностей)
	Цифробуквенный ввод: T U V 8 *	Q _{OFF} = Останов сумматора
	Цифробуквенный ввод: W X Y Z 9	Переход в меню
	Перемещение по меню/списку вверх	Цифробуквенный ввод: Удаление символа слева
	Цифровой ввод: . (десятичная точка)	Включение/выключение подсветки ЖК дисплея
	Цифробуквенный ввод: 0 Пробел + = #	
	Перемещение по меню/списку вниз	Цифровой ввод: - (знак минуса)
	Сброс меню	Выход из ввода без сохранения Выключение прибора при нажатии более 2 с

	Ввод меню	Подтверждение ввода с запоминанием Включение прибора при нажатии более 2 с
---	-----------	---

4.2.2. Функции дисплея




Рисунок 4-2 Основные функции дисплея

Элемент дисплея	Функция
	Вкл Элемент не используется Выкл
	Вкл Регистратор записывает Выкл Регистратор выключен
	Вкл 1 сегмент = 33% зарядки батареи 2 сегмента = 66% зарядки батареи 3 сегмента = 100% зарядки батареи Выкл < 5% зарядки батареи Мигает Батарея заряжается
	Вкл Подсветка ЖК дисплея включена Выкл Подсветка ЖК дисплея выключена
	Вкл Достаточный уровень сигнала для измерения Выкл Недостаточный уровень сигнала для измерения
	Вкл Не перечеркнутый: громкоговоритель включен Выкл Перечеркнутый: громкоговоритель выключен
	Вкл Мало геля, низкое соотношение сигнал/шум Выкл Достаточно геля
	Вкл Элемент не используется Выкл

	Вкл Выкл	Элемент не используется
	Вкл Выкл	Установка времени/даты Ошибка часов
	Вкл Выкл	Записаны ошибки в log-файле Ошибок не обнаружено
	Вкл Выкл	Установлено последовательное соединение (RS232 и/или RS485) Последовательное соединение отсутствует

4.3. Мастер быстрой настройки

Этот мастер быстрой настройки позволяет быстро настроить наиболее важные параметры для получения успешных измерений в кратчайшие сроки:



Отображение на дисплее	Операция
MAIN MENU Quick start System Installation Diagnostics Output Datalogger Input Serial Comm	При первом включении и загрузочной последовательности отображается главное меню. Используйте курсорные клавиши <ВВЕРХ> и <ВНИЗ> для выбора "Quick start" (быстрого старта). Подтвердите нажатием <ENTER>.
QUICK START MENU Setup Wizard Single Setup Wizard Dual Start Measurement	Используйте курсорные клавиши для выбора Setup Wizard (Мастера Настройки). Подтвердите нажатием <ENTER>.
Units m3/h m3/m m3/s	Выберите единицы измерения, используя курсорные клавиши и нажав <ENTER>.
PIPE MATERIAL Stainless Steel Stainless Steel Stainless Steel	При помощи курсорных клавиш выберите материал трубы и нажмите <ENTER>.



OUTSIDE DIAMETER 76.1 mm	Введите внешний диаметр трубы при помощи цифробуквенных клавиш и подтвердите нажатием <ENTER>. Для исправления неправильного ввода пользуйтесь клавишей <ВВЕРХ> для удаление предыдущего символа.						
WALL THICKNESS 3.4 mm	Введите толщину стенки трубы при помощи цифробуквенных клавиш и подтвердите нажатием <ENTER>. Для исправления неправильного ввода пользуйтесь клавишей <ВВЕРХ> для удаление предыдущего символа.						
FLUID <table border="1"> <tr><td>Water</td><td>▲</td></tr> <tr><td>Water</td><td>■</td></tr> <tr><td>Water</td><td>▼</td></tr> </table>	Water	▲	Water	■	Water	▼	Выберите среду при помощи курсорных клавиш. Подтвердите нажатием <ENTER>.
Water	▲						
Water	■						
Water	▼						
TEMPERATURE 20.0 C	Введите рабочую температуру при помощи цифробуквенных клавиш и подтвердите нажатием <ENTER>. Для исправления неправильного ввода пользуйтесь клавишей <ВВЕРХ> для удаление предыдущего символа.						
LINER MATERIAL <table border="1"> <tr><td>Rubber</td><td>▲</td></tr> <tr><td>Rubber</td><td>■</td></tr> <tr><td>Rubber</td><td>▼</td></tr> </table>	Rubber	▲	Rubber	■	Rubber	▼	Выберите материал покрытия трубы при помощи курсорных клавиш. Подтвердите нажатием <ENTER>.
Rubber	▲						
Rubber	■						
Rubber	▼						
PASSES <table border="1"> <tr><td>Auto</td><td>▲</td></tr> <tr><td>1</td><td>■</td></tr> <tr><td>2</td><td>▼</td></tr> </table>	Auto	▲	1	■	2	▼	Выберите конфигурацию преобразователя (число проходов) при помощи курсорных клавиш. Auto Автоматически 1 1 проход, диагональный режим 2 2 прохода зеркальный режим 3 3 прохода диагональный режим 4 4 прохода зеркальный режим 5 5 проходов, диагональный режим 6 6 проходов, зеркальный режим ... и т.д. Подтвердите нажатием <ENTER>.
Auto	▲						
1	■						
2	▼						

QUICK START MENU Setup Wizard Single Setup Wizard Dual Start Measurement	Используйте курсорные клавиши для выбора Start Measurement (Старт Измерения). Подтвердите нажатием <ENTER>.
CHNL1 SENSOR Spacing 110.5 mm Using 2 passes Signal 26 dB 	Отображение расположения датчиков. Установите датчики на предложенном расстоянии и используйте среднюю полосу для точного позиционирования (желательна средняя позиция). Следите за силой сигнала (верхняя полоска) и качеством (нижняя полоска). Они должны быть одинаковой длины. Подтвердите нажатием <ENTER> для начала измерения.
FLOW RATE 25.678 m3/h 11/11/07 10:56:00	Успех!

4.4. Измерения

4.4.1. Отображение основного рабочего значения (P3)

Измерения начинаются либо Мастером быстрого запуска либо в структуре меню выбором **Start Measurment** (Начало измерения) после первого включения. Как только все параметры введены любые последующие включения приведут сразу же к отображению основного P3.



Отображение на дисплее	Операция
FLOW RATE 25.678 m3/h 11/11/07 10:56:00	Основное рабочее значение можно изменить, войдя в структуру меню. Для доступа к основному меню в любой момент нажмите <ESC>. Перейти к другому измерению можно нажатием <NEXT>.

4.4.2. 3-х строчный дисплей



Отображение на дисплее	Операция
FLOW Pump P3A 25.678 m3/h 1.370 m/s 11/11/07 10:56:00	Трехстрочный дисплей – настраивается для отображения расхода, накопителей и диагностических функций. Перейти к диагностическому отображению можно нажатием <DISP>, а к отображению накопителей нажатием <NEXT>. Для перебора отображений нажимайте клавишу <NEXT>. Для перебора доступных каналов расхода нажимайте клавишу <MUX>.

4.4.3. Диагностические отображения



Отображение на дисплее	Операция
DIAGNOSTIC 1 55.2 Gain 20.5 Sig % 5780.0 Correlation 11/11/07 10:56:00	Строка 1 показывает коэффициент усиления. Строка 2 показывает уровень сигнала. Строка 3 показывает значение корреляции. Перейти к дополнительным диагностическим отображением можно нажатием <DISP>.

4.4.4. Накопители

Отображения накопителей будут возможны только, если накопители активированы



Отображение на дисплее	Операция
TOTAL+ 2580.0 m3 11/11/07 10:56:00	Накопление можно начать нажатием <Q _{ON} >. Нажатие <Q ₊ > покажет накопленный расход в положительном направлении. Нажатие <Q ₋ > покажет накопленный расход в отрицательном направлении. Накопление можно остановить нажатием <Q _{OFF} >. Переход к следующему измерительному отображению происходит после нажатия <NEXT>.

5. Пусконаладка

5.1. Структура меню

Основное меню	1-й уров. меню	2-й уров. меню	Описание/установки
Quick Start (Быстрый старт)			
		Setup Wizard Single (Одноканальный Мастер настройки)	
		Units Единицы измерения	Выберите из списка ↑↓ m/s (м/с) f/s (фут/с) in/s (дюйм/с) m ³ /h (м ³ /ч) m ³ /min (м ³ /мин) m ³ /s (м ³ /с) l/h (л/ч) l/min (л/мин) l/s (л/с) USgall/h (галлон/ч) USgall/min (галлон/мин) USgall/s (галлон/с) bbl/d (баррели/сут) bbl/h (баррели/ч) bbl/min (баррели/мин) g/s (г/с) t/h (т/ч) kg/h (кг/ч) kg/min (кг/мин)
		Pipe material Материал трубы	Выберите из списка ↑↓ Stainless steel (нержавеющая сталь) Carbon steel (углеродистая сталь) Ductile cast iron (ковкий чугун) Grey cast iron (серый чугун) Copper (медь) Lead (свинец) PVC (ПВХ) PP (полипропилен) PE (полиэтилен) ABS (АБС - акрилонитрилбутадиенстирол) Glass (стекло) Cement (цемент) User (пользователя, скорость звука в трубе)
		Pipe c-speed Скорость звука в трубе	<i>(Только, если выбран материал трубы пользователя)</i> 600 ... 6553,5 м/с
		Outside diameter Внешний диаметр	6 ... 6500 мм
		Wall thickness Толщина стенки трубы	0,5 ... 75 мм
		Fluid Жидкость	Выберите из списка ↑↓ Water (вода) Salt water (соленая вода) Acetone (ацетон) Alcohol (спирт) Ammonia (аммиак) Carbon Tet (тетрахлорид углерода) Ethanol (Этанол) Ethyl alcohol (Этиловый спирт) Ethyl ether (Этиловый эфир) Ethylene glycol (Этилен гликоль) Glycol/water 50% (гликоль/вода 50%) Kerosene (Кирозин) Methanol (Метанол) Methyl alcohol (Метиловый спирт) Milk (молоко) Naphtha (нафта) Car oil (автомобильное масло) Freon R134a (Фреон R134a) Freon R22 (Фреон R22)

			Hydrochloric acid (соляная кислота) Sour cream (сметана) Sulphuric acid (серная кислота) Toluene (толуол) Vinyl chloride (винилхлорид) User (пользователя – кинематическая вязкость, плотность, скорость звука в среде)
		Kinematic viscosity (Кинематическая вязкость)	Только, если выбрана жидкость пользователя 0,001 ... 30000 мм ² /с
		Density (Плотность)	Только, если выбрана жидкость пользователя 100 ... 2000 кг/м ³
		Medium cspeed (Скорость звука среды)	Только, если выбрана жидкость пользователя 800 ... 3500 м/с
		Temperature (Температура)	-30 ... 300 °C
		Liner Material (Материал внутреннего покрытия)	Выберите из списка ↑↓ None (Нет) Epoxy (Эпоксидная смола) Rubber (Резина) PVDF (ПВДФ; поливинилиденфторид) PP (полипропилен) Glass (стекло) User (пользователя, скорость звука покрытия)
		Liner c-speed (Скорость звука покрытия)	Только, если выбрано покрытие пользователя 600 ... 6553,0 м/с
		Liner thickness (Толщина покрытия)	Только, если выбрано покрытие пользователя 1,0 ... 99,0 мм
		Passes (Проходы)	Выберите из списка ↑↓ Auto (Авто) 1 ... 16
Setup WizardDual (Двухканальный Мастер настройки)			
			Как одноканальный мастер настройки для канала 1
Start Measurement (Старт измерения)			
		Sensor type (Тип датчика)	Индикация типа датчика и серийного номера при автоматическом обнаружении, иначе Выберите из списка ↑↓ K1 K4 M Q Special (Специальный)
		Sensor frequency (Частота датчика)	SP1, только для специальных, неопознанных датчиков
		Wedge angle (Угол клина)	SP2, только для специальных, неопознанных датчиков
		Wedge c-speed 1 (Скорость звука клина 1)	SP3, только для специальных, неопознанных датчиков
		Wedge c-speed 2 (Скорость звука клина 2)	SP4, только для специальных, неопознанных датчиков
		Crystal offset Смещение кристалла	SP5, только для специальных, неопознанных датчиков
		Spacing offset Смещение зазора	SP6, только для специальных, неопознанных датчиков
		Zero flow offset Смещение нулевого потока	SP7, только для специальных, неопознанных датчиков
		Upstream offset Смещение по течению	SP8, только для специальных, неопознанных датчиков
		Sensor placement Расположение датчиков	
Installation (Установка)			
	Pipe (Труба)		
		Material (Материал)	Выберите из списка материалов трубы ↑↓

		Outside diameter Внешний диаметр	6 ... 6500 мм
		Wall thickness Толщина стенки трубы	0,5 ... 75 мм
		Pipe c-speed Скорость звука в трубе	600 ... 6553,5 м/с
		Pipe circumference Диаметр окружности	18,8 ... 20420,4 мм
		Roughness Шероховатость	0,0 ... 10 мм
Medium (Среда)			
		Fluid (Жидкость)	Выберите из списка сред ↑↓
		Kinematic viscosity Кинематическая вязкость	0,001 ... 30000 мм ² /с
		Density (Плотность)	100 ... 2000 кг/м ³
		C-speed Скорость звука	800 ... 3500 м/с
		Temperature Температура	-30 ... 300 °C
Lining (Внутреннее покрытие)			
		Material (Материал)	Выберите из списка материалов покрытия ↑↓
		Thickness (Толщина)	1,0 ... 99,0 мм
		C-speed Скорость звука	600 ... 6553,0 м/с
Passes (Проходы)			
		Passes (Проходы)	Выберите из списка ↑↓
Output (Выход)			
Display (Дисплей)			
		Units (Единицы)	Выберите из списка единиц измерения ↑↓
		Damping Усреднение	Чем больше коэффициент усреднения, тем больше сглаживает вывод на дисплей, 1 ... 255 с
Current (Ток)			
		Mode (Режим)	Yes (Да) – Токвый выход включен No (Нет) – Токвый выход выключен
		Min Value Миним. значение	Минимальное значение рабочей переменной (РП), со- ответствующей 0/4 мА
		Max Value Максим. значение	Максимальное значение рабочей переменной (РП), со- ответствующей 20 мА
		Damping Усреднение	Чем выше коэффициент усреднения, тем более сгла- женный токвый выход 1 ... 255 с
Open Collector (Открытый коллектор)			
		Mode (Режим)	Yes (Да) – Импульсный выход включен No (Нет) – Импульсный выход выключен
		Pulse Value Вес импульса	Значение сумматора выбранной РП, при котором генерируется импульс, например РП = [м ³ /ч], Вес им- пульса = 10, импульс выводится каждые 10 м ³ 0,01 ... 1000
		Pulse Width Ширина импульса	Ширина импульса 30 ... 999 мс
		Calc. Max Маск. Расчет.	Это – расчетное максимальное число импульсов в секунду, т.е. макс. скорость импульсов в Гц
Relay (Реле)			
		Mode (Режим)	Off (выкл.) – Постоянно выкл. On (вкл.) – Постоянно запитан Alarm (тревога) – Переключатель тревоги РП Fault (ошибка) – назначенные системные ошибки, см. список сообщений об ошибках
		On Point Точка включения	Значение РП, при котором реле включается, находясь в режиме тревоги

		Off Point Точка выключения	Значение РП, при котором реле выключается, находясь в режиме тревоги
Input (Вход)			
		Select channel (Выберите канал)	Channel 1, Channel 2
Current (Ток)			
		Current IP Log Запись входного сигнала	Yes – если последовательный выход включен, режим принтера, тогда текущее входное значение выводится через последовательное соединение No
Temperature (Температура)			
		Source Источник	Fixed (фиксир.) – необходимо ввести фиксированное значение температуры RT100 – Значение считывается с датчика температуры RT100 в °C
		Value (Значение)	Введите фиксированное значение температуры 0 ... 250 °C
System (Система)			
Instrument info (Информация о приборе)			
		Model Code Код модели	150
		Serial No. (сер.№)	Например: 15000003
		HW Revision Версия апп.обесп.	Например: 1.0, 1.0
		SW Revision Версия прог.обесп.	Например: 1.0, 1.0
Calculation (Вычисление)			
		Select channel (Выберите канал)	Channel 1, Channel 2
		Low F Cut Нижняя отсечка	± Отсечка нижней скорости потока 0 ... 0,25 м/с
		Max F Cut Верхняя отсечка	± Отсечка верхней скорости потока 0 ... 30 м/с
		Corrected Корректировка	Применяется коррекция профиля скорости потока Yes (Да) No (Нет)
		PV Offset Смещение РП	Калибровка смещения нуля рабочей переменной -30 ... 30 единиц
		PV Scaling Градиент РП	Калибровка градиента рабочей переменной 0 ... 1000 единиц
		Zero cal Калибровка Нуля	Установки калибровки нуля
		Zero Ноль	Выполнить автоматическую калибровку нуля Yes (Да) No (Нет)
		Track Отслеживание	Отслеживание смещения нуля Yes (Да) No (Нет)
		Delta Дельта	Временной сдвиг дельты нулевого потока в нс, читается из ППЗУ датчика или вводится вручную для специальных датчиков
		Timeup Задержка	Сдвиг времени прохождения по потоку в мкс, разрешает фиксированные задержки в специальных датчиках, буферных вставках и удлинительных кабелях.
		Math Вычисление	Выберите из списка ↓↑ Non (Нет), Sum (сумма), Difference (разность), Average (среднее)
		Heat Capacity Теплоемкость	Спецификация теплоемкости среды
User (Пользователь)			
		Identifier Идентификатор	Например: Насос РЗА Цифробуквенная строка из 9 символов
		Tag No. Маркировка	Например: 1AE-3011 Цифробуквенная строка из 9 символов

		Password Пароль	Введите пароль (по умолчанию 1111). См. также Padlock ниже
Test (тест)			
		Test Mode Тестовый режим	Симуляция системы регулирования: увеличение в течении 60 с скорости потока с 0 м/с до запрограммированной Max F Cut (максимальной отсечки) и последующее снижение в течении следующих 60 секунд, т.е. рабочая переменная пройдет все возможные значения. Все сконфигурированные выходы будут выполнять запрограммированные функции. Yes (Да) No (Нет)
Settings (установки)			
		Date (дата)	Например: 03/10/07
		Time (время)	Например: 09:27:00
		Date Format Формат даты	Выберите из списка ↑ ↓ dd/mm/yy (дд/мм/гг) mm/dd/yy (мм/дд/гг) yy/mm/dd (гг/мм/дд)
		Language Язык	Выберите из списка ↑ ↓ English German French Spanish Russian
		Keypad	Разрешает звук при нажатии клавиш Yes (Да) No (Нет)
	Defaults (по умолчанию)		Загружает заводские установки, за исключением даты и времени Yes (Да) No (Нет)
	Padlock (блокировка клавиатуры)		Устанавливает расходомер в режиме измерения с момента начала следующего измерения. Выход вводом пароля (см. выше)
Diagnostics (Диагностика)			
		Temperature Температура	Показывает температуру контрольного устройства
		Log Memory Сведения о памяти	Процентный остаток неиспользованной регистратором памяти
Datalogger (Регистратор)			
		Interval Интервал	Нулевое значение выключает регистратор, ненулевое значение включает регистратор и определяет период регистрации. Переход от нулевого значения к ненулевому очищает память регистратора. 0 ... 999 с
		Overwrite Перезапись	При переполнении памяти, т.е. когда остается 0 %, регистратор начинает запись данных с начала памяти с затиранием старых данных. Yes (Да) No (Нет)
		Low Memory Заканчивается память	Предупреждающий выход: Количество свободной памяти, при котором расходомер начинает выдавать звуковое предупреждение. 0 ... 100 %
		Log Download Выгрузка регистратора	Выгрузка содержимого регистратора через выбранный порт связи.
Serial Comm (Последовательная связь)			
		Mode Режим	Выберите из списка ↑ ↓ None (нет) Printer (принтер) Diagnostic (диагностика) Log download (выгрузка регистратора)
		Baud Скорость обмена	Выберите из списка ↑ ↓ 2400 9600 (по умолчанию) 19200
		Parity Четность	Выберите из списка ↑ ↓ None (нет)

			Even - четное (по умолчанию) Odd - нечетное
		Type Тип	Выберите из списка ↑ ↓ Выбирает активный последовательный порт None (нет) RS232 RS485
		Modbus Address Адрес Modbus	Введите адрес Modbus (по умолчанию = 1)

5.2. Диагностика

В диагностику можно перейти непосредственно во время измерения или через структуру меню.

5.3. Установки дисплея

Пользователь может задать специфические установки по отображению данных через соответствующие пункты меню.

Основное рабочее значение (P3) – это первичные измеренные данные.

Первая строка дисплея может быть запрограммирована через список доступных позиций.

5.4. Конфигурации выходов

5.4.1. Последовательный интерфейс RS 232

Последовательный интерфейс RS 232

RS 232 интерфейс можно использовать для передачи данных в режиме on-line или для выгрузки содержимого встроенного регистратора. Установки доступны в подменю **Serial Comm**.

5.4.2. Последовательный интерфейс RS 485

RS 485 интерфейс используется для объединения до 32 расходомеров к централизованной компьютерной системе. Каждому расходомеру присваивается уникальный адрес для его управления. Используемый протокол связи поддерживает протокол Modbus RTU, описание которого приводится в отдельном документе. Обратитесь в службу клиентской поддержки для дальнейшей информации.

Кроме того, ASCII принтер можно присоединить к RS 485 интерфейсу, а не к RS 232 для увеличения расстояния для связи.



Электрические соединения	
Установка	Обратитесь в службу клиентской поддержки
Работа	Обратитесь в службу клиентской поддержки

5.4.3. Аналоговый токовый выход 0/4 ... 20 мА

Аналоговые выходы



По умолчанию аналоговый токовый выход работает в режиме 4 ... 20 мА. Возможна работа и в режиме 0 ... 20 мА, свяжитесь с отделом поддержки покупателей.

Токовый выход может быть запрограммирован, масштабирован и присвоен каналу 1 или 2 посредством структуры меню.

Токовые выходы могут быть запрограммированы и масштабированы через меню.

Присоединение	Аналоговый Выход IO1 0/4 ... 20 мА, Нагрузка ≤ 500 Аналоговый Выход IO2 (опция) 0/4 ... 20 мА, Нагрузка ≤ 500
Электрические характеристики	Диапазон = 0/4 ... 20 мА Разрешение = 16 бит U = 30 В $R_{\text{нагруз}} < 500 \text{ Ом}$ Погрешность = 0,1 % Гальванически изолирован от основного прибора и других входов/выходов

5.4.4. Цифровой выход открытый коллектор

Цифровые выходы



Цифровой выход Открытый коллектор 1 назначен накопительной функции канала 1, который соотнесен с выбранным РЗ. Цифровой выход Открытый коллектор 2 назначен накопительной функции канала 2.

Функции сумматора контролируются при помощи клавиш <Q_{ON}>, <Q₊>, <Q₋>, <Q_{OFF}> и посредством структуры меню, где выбираются вес и ширина импульса.

Присоединение	Цифровой Выход OC1 Цифровой Выход OC2
Электрические характеристики	U = 24 В $I_{\text{макс}} = 4 \text{ мА}$ Вес = 0,01 ... 1000 Ширина импульса = 30 ... 999 мс

5.4.5. Цифровой релейный выход

Релейные выходы разрешаются, контролируются и назначаются каналам 1 или 2 через структуру меню.


Присоединение	Цифровой Выход RL1 (опция) Цифровой Выход RL2 (опция)
Электрические характеристики	Form C (SPDT-CO) Однополюсное реле на 2 направления, разрывает 1 контакт перед установкой 2-го контакта U = 48 В $I_{\text{макс}} = 250 \text{ мА}$

5.5. Конфигурации входов


Внизу корпуса располагается вход для 4-х проводной цепи RT100.

5.5.1. RT100 входы

Входы

Присоединение	Температурный Вход RT100 1 (опция) Температурный Вход RT100 2 (опция)  RT100 Датчик Температуры RT100 Датчик Температуры
Электрические характеристики	RT100 4-х проводная цепь Диапазон измерения = -50 ... 400 °C Разрешение = 0,1 K Погрешность = ± 0,2 K

5.5.2. Аналоговый токовый вход 0/4 ... 20 мА

Присоединение	Аналоговый Вход IIN1 (опция) Аналоговый Вход IIN2 (опция)  0/4 ... 20 мА, активный вход (пример соединения) 0/4 ... 20 мА, пассивный вход (пример соединения)
Электрические характеристики	Активное или пассивное соединение Диапазон измерения активного = 0 ... 20 мА при 30 В Диапазон измерения пассивного = 4 ... 20 мА Точность = 0,1 % от измеренного значения

5.6. Измерение количества тепла (ИКТ)

Если расходомер имеет опцию измерения количества тепла (энергии) и теплового потока (поток энергии), они могут быть измерены на канале 1 расходомера.

Если в качестве Рабочего Значения выбрано количество тепла, KF150 запросит у пользователя удельную теплоемкость среды в Дж/г/К (например, для воды – 4,186 Дж/г/К).

Мастер установки затем запросит пользователя выбрать источник ввода температуры: либо датчик температуры RT100, либо фиксированные известные значения температуры на входе и выходе для проведения измерения. При выборе датчиков RT100, мастер запросит пользователя ввести сдвиг температуры, что может быть полезным в случае, когда температура среды отличается от температуры стенки трубы (например, в случае с неизолированными трубами). При выборе фиксированного значения, мастер попросит пользователя ввести это значение. Затем мастер займется установочными параметрами, как в гл. 4.3.

Если выбраны единицы количества тепла, с ними можно обращаться, как с любым другим Рабочим Значением – суммировать, регистрировать или назначать Рабочему Выходу.

5.7. Измерение скорости звука (ИСЗ)

Измеренная скорость звука (SOS) доступна как диагностическая функция во время измерения и может быть назначена Рабочему выходу путем выбора SOS в соответствующем меню выходов.

5.8. Вычисления двухканального расхода (математические функции)

В двухканальном варианте расходомера доступны двухканальные вычисления из меню Система/Вычисления/Матем.

Пользователь может выбрать сумму, разность, среднее или максимум по двум каналам.

Полученное значение может быть отображено или назначено Рабочему Выходу путем выбора MATH в соответствующем меню выходов.

6. Техническое обслуживание

Общее техническое обслуживание не требуется



7. Возможные неисправности

Если Вам придется позвонить в отдел технической поддержки покупателей, пожалуйста, будьте готовы сообщить следующую информацию:

- Код модели
- Серийный номер
- Версии аппаратного и программного обеспечения
- Список сообщений об ошибках

Сообщения об ошибках могут быть следующими:

Таблица ошибок

Сообщение об ошибке	Группа	Описание	Действия по устранению
USB INIT FAIL	Аппаратная	Ошибка соединения внутренней платы	Вкл/выкл питание, или позвоните в службу тех.поддержки
NO SERIAL NO.	Аппаратная	Ошибка чтения ФОЗУ	позвоните в службу тех.поддержки
NO VERSION NO.	Аппаратная	Ошибка чтения ФОЗУ	позвоните в службу тех.поддержки
PARA READ FAIL	Аппаратная	Ошибка чтения ФОЗУ	Загрузите заводские значения, или позвоните в службу тех.поддержки
PARA WRITE FAIL	Аппаратная	Ошибка записи в ФОЗУ	Загрузите заводские значения, или позвоните в службу тех.поддержки
VAR READ FAIL	Аппаратная	Ошибка чтения ФОЗУ	позвоните в службу тех.поддержки
VAR WRITE FAIL	Аппаратная	Ошибка записи в ФОЗУ	позвоните в службу тех.поддержки
SYSTEM ERROR	Аппаратная	Системная ошибка	позвоните в службу тех.поддержки
VISIBILITY ERR	Аппаратная	Ошибка чтения ФОЗУ	позвоните в службу тех.поддержки
FRAM LONG WRITE ERR	Аппаратная	Ошибка записи в ФОЗУ	позвоните в службу тех.поддержки
FRAM READ ERR	Аппаратная	Ошибка чтения ФОЗУ	позвоните в службу тех.поддержки
RTC ERR	Аппаратная	Ошибка часов реального времени	Вкл/выкл питание, или позвоните в службу тех.поддержки
EXTMEM ERR	Аппаратная	Ошибка памяти регистратора	Вкл/выкл питание, или позвоните в службу тех.поддержки
SPI ERR	Аппаратная	Ошибка канала ППИ (послед. периферийного интерфейса)	Вкл/выкл питание, или позвоните в службу тех.поддержки
I2C ERR	Аппаратная	Ошибка шины соединения интегральных схем	Вкл/выкл питание, или позвоните в службу тех.поддержки
MATH ERR	Программная	Внутренняя ошибка вычисления	позвоните в службу тех.поддержки
STACK ERR	Программная	Внутренняя ошибка вычисления	позвоните в службу тех.поддержки
ADDR ERR	Программная	Внутренняя ошибка вычисления	позвоните в службу тех.поддержки
OSC ERR	Программная	Внутренняя ошибка вычисления	позвоните в службу тех.поддержки
ADC ERR	Программная	Внутренняя ошибка вычисления	позвоните в службу тех.поддержки
IO ERR	Программная	Внутренняя ошибка вычисления	позвоните в службу тех.поддержки
TIMING ERR	Программная	Внутренняя ошибка вычисления	позвоните в службу тех.поддержки
COMM INIT ERR	Аппаратная	Внутренняя ошибка соединения	Вкл/выкл питание, или позвоните в службу тех.поддержки
COMM START ERR	Аппаратная	Внутренняя ошибка соединения	Вкл/выкл питание, или позвоните в службу тех.поддержки
COMM HS0 ERR	Аппаратная	Внутренняя ошибка соединения	Вкл/выкл питание, или позвоните в службу тех.поддержки
COMM HS1 ERR	Аппаратная	Внутренняя ошибка соединения	Вкл/выкл питание, или позвоните в службу тех.поддержки
COMM READ AVE ERR	Аппаратная	Внутренняя ошибка соединения	Вкл/выкл питание, или позвоните в службу тех.поддержки
COMM READ RAW ERR	Аппаратная	Внутренняя ошибка соединения	Вкл/выкл питание, или позвоните в службу тех.поддержки
COMM READ	Аппаратная	Внутренняя ошибка соединения	Вкл/выкл питание, или позвоните в

HISTORY ERR			службу тех.поддержки
COMM CRC ERR	Аппаратная	Внутренняя ошибка соединения	Вкл/выкл питание, или позвоните в службу тех.поддержки
SENSOR COUPLING ERR	Применение	Мало нанесено геля, низкое соотношение сигнал/шум	Нанесите гель заново, проверьте установку, уменьшите количество проходов, попробуйте на других местах, затем выпейте чашку чая и позвоните в службу тех.поддержки!

Таблица 4-1 Сообщения об ошибках

8. Хранение и транспортирование

8.1. Расходомеры в упаковке могут транспортироваться любым видом закрытого транспорта в соответствии с правилами, действующими на этих видах транспорта при температуре от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха до (95±3) % при 35 °С и более низких температурах.

8.2. При транспортировании расходомеров воздушным транспортом их следует помещать в отапливаемые герметизированные отсеки самолетов.

8.3. Железнодорожные вагоны, контейнеры, кузова автомобилей, используемые для перевозки, не должны иметь следов перевозки цемента, угля, химикатов и т.п.

8.4. Упакованные расходомеры должны быть закреплены в транспортных средствах.

8.5. Расходомеры следует хранить в упаковке предприятия изготовителя по условиям хранения в части воздействия климатических факторов 4 по ГОСТ 15150-69 - навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в условно-чистой атмосфере, при температуре от минус 50 до плюс 50 °С и верхнем значении относительной влажности 98 % при 35 °С и более низких температурах.

9. Сертификаты и разрешения

9.1. Метрология

9.1.1. Ультразвуковой расходомер KATflow 150 фирмы «KATRONIC TECHNOLOGIES LTD.» (Великобритания) зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 33943-08 и допущен к применению в Российской Федерации.

9.1.2. Тип средства измерения подтвержден Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии выданным **СЕРТИФИКАТОМ об утверждении типа средств измерений** GB.C.29.001.A № 33671.

10. Технические характеристики

Основные характеристики

Принцип измерения	: Ультразвуковой времяразностный корреляционный метод
Скорость потока	: 0,01 ... 25 м/с
Разрешение	: 0,25 мм/с
Воспроизводимость	: 0,15 % от показания $\pm 0,015$ м/с
Погрешность	: <i>Объемный расход</i> $\pm 1 \dots 3$ % от показания в зависимости от условий применения, $\pm 0,5$ % от показания с калибровкой <i>Скорость потока</i> $\pm 0,5$ % от показания
Диапазон измерений	: 1/200
Содержание газов и твердых примесей в среде	: < 10 % от объема

Передачик

Корпус	: Настенное крепление
Степень защиты	: IP 66
Рабочая температура	: -10 ... 60 °C
Материал корпуса	: пластик, ABS, поликарбонат (только прозрачная передняя дверца)
Количество каналов	: 1 или 2
Источник питания	: 100 ... 240 В переменного тока или 9...36 В, специальное по заказу
Дисплей	: ЖК графический дисплей, 128 x 64 точек с подсветкой
Размеры (Высота x Ширина x Глубина)	: В 237 x Ш 258 x Д 146 мм
Вес	: Около 2,3 кг
Потребляемая мощность	: < 5 Вт
Усреднение показаний	: 0 ... 99 с
Частота измерения	: 10 ... 1000 Гц
Используемые языки	: Английский, Русский, Немецкий, Французский, Испанский
Время отклика	: 1 с, быстрее по запросу
Вычислительные функции	: Усреднение/разность/сумма

Величины и единицы измерения

Объемный расход	: м ³ /час, м ³ /мин, м ³ /с, л/час, л/мин, л/с, галлоны США/ч/мин/с/сут, баррели/ч/мин/с/сут
Скорость потока	: м/с, см/с, фут/с, дюйм/с
Массовый расход	: г/с, т/ч, кг/ч, кг/мин
Объем	: м ³ , л, галлоны США, баррели
Масса	: г, кг, т
Тепловой поток	: Вт, кВт, МВт (только с опцией измерения теплового потока)
Количество тепла	: Дж, кДж, МДж (только с опцией измерения количества тепла)
Данные	: Мгновенные измеренные значения, параметрические наборы и конфигурация, введенные данные

Регистратор данных

Объем памяти	: примерно 30 000 выборок (128 кБ), по желанию > 100 000 (512 кБ)
--------------	---

Регистрируемые данные: Все измеренные и суммарные

Передача данных

Последовательный Интерфейс	: RS 232
Данные	: Мгновенные измеренные значения, параметрические наборы и конфигурация, зарегистрированные данные

Программное обеспечение KATdata

Функциональные возможности	: Выгрузка измеренных значений/ установочных параметров, графическое представление, табличный формат, экспорт в другие программы, передача измеренных данных в режиме реального времени.
Операционные системы:	Windows 2000, NT, XP

Рабочие входы	: Гальванически изолированные от основного прибора
Температура	: PT 100, четырехпроводная цепь диапазон измерения -50 ... 400°C
Ток	: 0 ... 20 мА; R _i = 50 Ом, активный и пассивный
Напряжение	: 0 ... 1 В; R _i = 1 МОм
Рабочие выходы	: Гальванически изолированные от основной электроники
Ток	: 0/4 ... 20 мА, актив. (R _{ext} = 500 Ом) активный и пассивный
Напряжение	: 0 ... 1 В или 0 ... 10 В, R _i = 500 Ом
Цифровой (импульсный, состояния, ошибки)	: Значение сумматора 0,01 ... 1000/ед., ширина 80 ... 1000 мс, (ОК/реле), где Реле = Реле с нормально разомкнутым контактом (300 В/0,5А) или ОК = Открытый коллектор

Накладные датчики

Тип K1N, K1E

Диапазон диаметров	: 50 ... 3000 мм
Размеры	: 60 x 30 x 34 мм
Материал	: Нержавеющая сталь
Температурный диапазон:	Typ K1N -30 ... 130 °C Typ K1E -30 ... 200 °C, кратковременно до 300 °C
Степень защиты	: IP 66, IP 67 и IP 68 (опция)

Тип K4N, K4E

Диапазон диаметров	: 10 ... 250 мм
Размеры	: 43 x 18 x 22 мм
Материал	: Нержавеющая сталь
Температурный диапазон:	Typ K4N -30 ... 130 °C Typ K4E -30 ... 200 °C, кратковременно до 300 °C
Степень защиты	: IP 66, IP 67 и IP 68 (опция)

Тип K1Ex, K4Ex

(для использования во взрывоопасных зонах 0, 1 и 2)

Диапазон диаметров : **Тип K4Ex**

10 ... 250 мм

Тип K1Ex

50 ... 3000 мм

Размеры : 60 x 30 x 34 мм

Материал : Нержавеющая сталь

Температурный диапазон: -20 ... 120 °C

Степень защиты : IP 66

Способ защиты : Инкапсуляция

Код взрывозащиты : EEx ma IIC T4 - T6

Датчики предназначены для использования во взрывоопасных зонах 0, 1 или 2. Передатчик должен быть размещен в безопасной зоне.

Передача данных

Последовательный

Интерфейс : RS 232 или RS 485 (опция)

Данные : Мгновенные измеренные значения, параметрические наборы и конфигурация, введенные данные

Скорость звука* Сдвиговая волна (при 25 °C)

Материал	м/с	Фут/с
Сталь, 1% углерод, тверд.	3,150	10,335
Углеродистая сталь	3,230	10,598
Мягкая сталь	3,235	10,614
Сталь, 1% углерод	3,220	10,565
302 Нержавеющая сталь	3,120	10,236
303 Нержавеющая сталь	3,120	10,236
304 Нержавеющая сталь	3,141	10,306
304L Нержавеющая сталь	3,070	10,073
316 Нержавеющая сталь	3,272	10,735
347 Нержавеющая сталь	3,095	10,512
Алюминий	3,100	10,171
Алюминий (рулон)	3,040	9,974
Медь	2,260	7,415
Медь (annealed)	2,325	7,628
Медь (рулон)	2,270	7,448
Латунь (70%Cu 30%Ni)	2,540	8,334
Латунь (90%Cu 10%Ni)	2,060	6,759
Бронза (Naval)	2,120	6,923
Золото (hard-drawn)	1,200	3,937
Инконель	3,020	9,909
Железо (электролитическое)	3,240	10,630
Железо (Армко)	3,240	10,630
Ковкое железо	3,000	9,843
Литейный чугун	2,500	8,203
Монель	2,720	8,924
Никель	2,960	9,712
Жесть (рулон)	1,670	5,479
Титан	3,125	10,253
Вольфрам (отоженный)	2,890	9,482
Вольфрам (выгруженный)	2,640	8,661
Вольфрам (твердосплавный)	3,980	13,058
Цинк (рольный)	2,440	8,005
Стекло (пирекс)	3,280	10,761
Стекло (силикатное)	2,380	7,808
Стекло (light brate crown)	2,840	9,318
Найлон	1,150	3,772
Найлон, 6-6	1,070	3,510
Полиэтилен (LD)	540	1,772
ПВХ, ХПВХ	1,060	3,477
Акрил	1,430	4,690

* Пожалуйста, учтите, что эти значения считаются номинальными. Твердые тела могут быть негетомогенными и анизотропными. Действительные значения зависят от точного состава, температуры и в меньшей степени от давления и напряжения.

Все данные приведены для температуры 25 °C

Substance	Chemical Formula	Specific Gravity	Sound Speed		Change v/°C m/s/°C	Kinematic ν x10-6 m 2/s	Viscosity ft2/s
			m/s	ft/s			
Acetic anhydride	(CH3CO)2O	1.082 (20 °C)	1,180	3,871.4	2.5	0.769	8.274
Acetic acid, anhydride	(CH3CO)2O	1.082 (20 °C)	1,180	3,871.4	2.5	0.769	8.274
Acetic acid, nitrile	C2H3N	0.783	1,290	4,232.3	4.1	0.441	4.745
Acetic acid, ethyl ester	C4H8O2	0.901	1,085	3,559.7	4.4	0.467	5.025
Acetic acid, methyl ester	C3H6O2	0.934	1,211	3,973.1		0.407	4.379
Acetone	C3H6O	0.791	1,174	3,851.7	4.5	0.399	4.293
Acetylene dichloride	C2H2Cl2	1.26	1,015	3,330.1	3.8	0.400	4.304
Alcohol	C2H6O	0.789	1,207	3,960	4.0	1.396	15.02
Ammonia	NH3	0.771	1,729 (-33 °C)	5,672.6 (-27 °C)	6.68	0.292 (-33 °C)	3.141 (-27 °F)
Benzene	C6H6	0.879	1,306	4,284.8	4.65	0.711	7.65
Benzol	C6H6	0.879	1,306	4284.8	4.65	0.711	7.65
Bromine	Br2	2.928	889	2,916.7	3.0	0.323	3.475
n-Butane(2)	C4H10	0.601 (0°C)	1,085 (-5° C)	3,559.7 (23 °C)	5.8		
2-Butanol	C4H10O	0.81	1,240	4,068.2	3.3	3.239	34.851
sec-Butylalcohol	C4H10O	0.81	1,240	4,068.2	3.3	3.239	34.851
n-Butyl bromide (46)	C4H9Br	1.276 (20°C)	1,019 (20°C)	3,343.2 (68°F)		0.49 (15°C)	5.272 (59°C)
n-Butyl chloride (22,46)	C4H9Cl	0.887	1,140	3,740.2	4.57	0.529 (15°C)	5.692 (59°F)
Carbon tetrachloride	CCl4	1.595 (20°C)	926	3038.1	2.48	0.607	6.531
Carbon tetrafluoride (Freon 14)	CF4	1.75 (-150 °C)	875.2 (-150 °C)	2,871.5 (-238 °F)	6.61		
Chloroform	CHCl3	1.489	979	3,211.9	3.4	0.55	5.918
Dichlorodifluoromethane (Freon 12)	CCl2F2	1.516 (40 °C)	774.1	2,539.7	4.24		
Ethanol	C2H6O	0.789	1,207	3,960	4.0	1.39	14.956
Ethyl acetate	C4H8O2	0.901	1,085	3,559.7	4.4	0.489	5.263
Ethyl alcohol	C2H6O	0.789	1,207	3,960	4.0	1.396	15.020
Ethyl benzene	C8H10	0.867 (20 °C)	1,338 (20 °C)	4,89.8 (68 °F)		0.797 (17 °C)	8.575 (63 °F)
Ether	C4H10O	0.713	985	3231.6	4.87	0.311	3.346
Ethyl ether	C4H10O	0.713	985	3231.6	4.87	0.311	3.346
Ethylene bromide	C2H4Br2	2.18	995	3264.4		0.79	8.5
Ethylene chloride	C2H4Cl2	1.253	1,193	3,914		0.61	6.563
Ethylene glycol	C2H6O2	1.113	1,658	5439.6	2.1	17,208 (20°C)	185.158 (68°F)
Fluorine	F	0.545 (-143 °C)	403 (-143 °C)	1322.2 (-225 °F)	11.31		
Formaldehyde, methyl ester	C2H4O2	0.974	1,127	3697.5	4.02		
Freon R12			774.2	2540			
Glycol	C2H6O2	1.113	1658	5439.6	2.1		
50% Glycol/50% H2O			1,578	5,177			
Isopropanol	C3H8O	0.785 (20 °C)	1,170 (20 °C)	3,838.6 (68 °F)		2.718	29.245
Isopropyl alcohol (46)	C3H8O	0.785 (20 °C)	1,170 (20 °C)	3,838.6 (68 °F)		2.718	29.245
Kerosene		0.81	1,324	4,343.8	3.6		

Methane	CH ₄	0.162 (-89 °C)	405 (-89 °C)	1,328.7 (-128 °F)	17.5		
Methanol	CH ₄ O	0.791 (20 °C)	1,076	3,530.2	292	0.695	7.478
Methyl acetate	C ₃ H ₆ O ₂	0.934	1,211	3,973.1		0.407	4.379
Methyl alcohol	CH ₄ O	0.791	1,076	3,530.2	292	0.695	7.478
Methyl benzene	C ₇ H ₈	0.867	1,328 (20 °C)	4,357 (68 °F)	4.27	0.644	7.144
Milk, homogenized			1,548	5,080			
Naphtha		0.76	1,225	4,019			
Natural Gas		0.316 (-103 °C)	753 (-103 °C)	2,470.5 (-153 °F)			
Nitrogen	N ₂	0.808 (-199 °C)	962 (-199 °C)	3,156.2 (-326 °F)		0.217 (-199 °C)	2.334 (-326 °F)
Oil, Car (SAE 20a.30)		1.74	870	2,854.3		190	2,045.093
Oil, Castor	C ₁₁ H ₁₀ O ₀	0.969	1,477	4,845.8	3.6	0.670	7.209
Oil, Diesel		0.80	1,250	4,101			
Oil, Fuel AA gravity		0.99	1,485	4,872	3.7		
Oil (Lubricating X200)			1,530	5,019.9			
Oil (Olive)		0.912	1,431	4,694.9	2.75	100	1,076.365
Oil (Peanut)		0.936	1,458	4,738.5			
Propane (-45 to -130 °C)	C ₃ H ₈	0.585 (-45 °C)	1,003 (-45 °C)	3,290.6 (-49 °F)	5.7		
1-Propanol	C ₃ H ₈ O	0.78 (20 °C)	1,222 (20 °C)	4,009.2 (68 °F)			
2-Propanol	C ₃ H ₈ O	0.785 (20 °C)	1,170 (20 °C)	3,838.6 (68 °F)		2.718	29.245
Propene	C ₃ H ₆	0.563 (-13 °C)	963 (-13 °C)	3,159.4 (9 °F)	6.32		
n-Propyl-alcohol	C ₃ H ₈ O	0.78 (20 °C)	1,222 (20 °C)	4,009.2 (68 °F)		2.549	27.427
Propylene	C ₃ H ₆	0.563 (-13 °C)	963 (-13 °C)	3,159.4 (9 °F)	6.32		
Refrigerant 11	CCl ₃ F	1.49	828.3 (0 °C)	2,717.5 (32 °F)	3.56		
Refrigerant 12	CCl ₂ F ₂	1.516 (-40 °C)	774.1 (-40 °C)	2,539.7 (-40 °C)	4.24		
Refrigerant 14	CF ₄	1.75 (-150 °C)	875.24 (-150 °C)	2,871.6 (-268 °F)	6.61		
Refrigerant 21	CHCl ₂ F	1.426 (0 °C)	891 (0 °C)	2,923.2 (32 °F)	3.97		
Refrigerant 22	CHClF ₂	1.491 (-69 °C)	893.9 (50 °C)	2,932.7 (122 °F)	4.79		
Refrigerant 113	CCl ₂ F-CClF ₂	1.563	783.7 (0 °C)	2,571.2 (32 °F)	3.44		
Refrigerant 114	CClF ₂ -CClF ₂	1.455	665.3 (-10 °C)	2,182.7 (14 °F)	3.73		
Refrigerant 115	C ₂ ClF ₅		656.4 (-50 °C)	2,153.5 (-58 °F)	4.42		
Refrigerant C318	C ₄ F ₈	1.62 (-20 °C)	574 (-10 °C)	1,883.2 (14 °F)	3.88		
Sodium nitrate	NoNO ₃	1.884 (336 °C)	1,763.3 (336 °C)	5,785.1 (637 °F)	0.74	1.37 (336 °C)	14.74 (637 °F)
Sodium nitrite	NoNO ₂	1.805 (292 °C)	1,876.8 (292 °C)	6,157.5 (558 °F)			
Sulphur	S		1,177 (250 °C)	3,861.5 (482 °F)	-1.13		
Sulphuric Acid	H ₂ SO ₄	1.841	1,257.6	4,126	1.43	11.16	120.081
	CH ₄	0.162 (-89 °C)	405 (-89 °C)	1,328.7 (-128 °F)	17.5		
Methane							
Methanol	CH ₄ O	0.791 (20 °C)	1,076	3,530.2	292	0.695	7.478
Methyl acetate	C ₃ H ₆ O ₂	0.934	1,211	3,973.1		0.407	4.379
Methyl alcohol	CH ₄ O	0.791	1,076	3,530.2	292	0.695	7.478
Methyl benzene	C ₇ H ₈	0.867	1,328 (20 °C)	4,357 (68 °F)	4.27	0.644	7.144

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

сайт: www.katflow.nt-rt.ru || эл. почта: ktf@nt-rt.ru